


MEDIDOR DE HUMEDAD MO25




Introducción

El MO25 mide humedad (%WME) en madera, ladrillo, concreto/hormigón, papel y tela, y rastrea fugas dentro de paredes, techos, y pisos.

Descripción

1. Agujas de contacto (reemplazables)
2. Botón Tensión/Retención
3. Luces LED
4. Clip para bolsillo
5. Compartimiento batería



Operación

PRECAUCIÓN: Las agujas electrodo son extremadamente filosas, use con cuidado. Cubra las agujas con la cubierta protectora cuando el instrumento no esté en uso.

1. Presione y sostenga el botón TENSIÓN durante 3 segundos para encender y apagar. Una luz LED destella cuando el medidor está encendido en espera. El medidor automáticamente se apaga después de un (1) minuto (si la lectura es <5%).
2. Quite la cubierta protectora para exponer las agujas del electrodo.
3. Cuidadosamente inserte las agujas en el medidor a prueba. Inserte las agujas perpendiculares a la estructura de la fibra de la madera.
4. Tome varias lecturas en diferentes sitios para la mejor representación de la humedad presente.
5. Interprete las lámparas LED lámparas de la siguiente manera:
La escala LED Verde indica humedad en madera de 5.0 a 12.0%.
La escala LED Rojo indica humedad en madera de 14.0 a 40.0%.
6. Presione momentáneamente el botón TENSIÓN/RETENCIÓN para inmovilizar lectura de medidas. Presione de nuevo para desactivar la función de retención.
7. Reemplace la cubierta protectora al terminar.

Prueba y reemplazo de la batería

Cuando la unidad enciende indica el estado de la batería mediante las 5 luces LED (5 luces encendidas: potencia total; 1 luz encendida: potencia mínima). Para reemplazar la batería quite el Tornillo cabeza Phillips para entrar al compartimiento de la batería y luego reemplace la batería 1 x 1.5VCD 'AAA'. Por favor cierre la tapa del compartimiento antes de usar.

Especificaciones

Pantalla	Doble escala luces LED rojo y verde
Principio de medición	Resistencia eléctrica
Escala de medición	5 a 40 %WME
Agujas electrodo	Integrado, reemplazable
Apagado automático	Después de 1 minuto (con lectura <5%)
Fuente de energía	Batería 1 x 1.5 VDC AAA
Indicadores de estado de la batería	Las luces indican el estado al encender
Caja del medidor	Plástico a prueba de impacto
Dimensiones	136 x 25 x 21mm (5.4 x 1.0 x 0.8")
Peso	33g. (1.2 oz.) sin batería

Copyright © 2022 FLIR Systems Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.

ISO-9001 Certified

www.extech.com